interbelts METAL BRANCH	1m	2m	5m	10m	5m	5m	5m	1m	5m	1m	2m	5m	10m	5m	5m	5m	5m	1m	1m	1m	5m	1m	1m	1m	1m	1m
szerokość [mm]	12,7				6	25	50	300-305	10	12,7				25	50	100	150	300-305	600-625	~1000	150	250-300	~300	~300	~300	~300
grubość [mm]	stal węglowa 1.1274								stal nierdzewna 1.4310												mosiądz 2.0321	1.4031 Mo	1.4404	1.4404	1.4767	1.4828
0,003															x											
0,005										x	x	x	x		x	x										
0,008																x										
0,010	x	x	x	x								x		x	x	x		x			x			x		
0,015																x										
0,020	x	x	x	x								x		x	x	x		x			x			x		
0,025																	x	x			x					
0,030	x	x	x	x		x	x					x			x	x		x			x					
0,035																x										
0,040	x	x	x	x		x	x					x			x	x		x			x					
0,045																x										
0,050	x	x	x	x	x	x	x	x				x		x	x	x	x	x	x		x			x	x	x
0,055																x										
0,060	x	x	x	x	x	x	x	x				x				x		x								
0,070	x	x	x	x	x	x	x	x				x				x		x								
0,075																	x	x			x					
0,080	x	x	x	x	x	x	x	x				x				x		x								
0,090	x	x	x	x	x	x	x	x				x				x		x								
0,100	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
0,110												x				x		x								
0,120	x	x	x	x	x	x	x	x				x				x		x								
0,130												x				x		x								
0,140												x				x		x								
0,150	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
0,160												x				x		x								
0,170												x				x		x								
0,180	x	x	x	x	x		x	x				x				x		x								
0,190												x				x		x								
0,200	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
0,210												x				x		x								
0,220												x				x										

interbelts METAL BRANCH	1m	2m	5m	10m	5m	5m	5m	1m	5m	1m	2m	5m	10m	5m	5m	5m	5m	1m	1m	1m	5m	1m	1m	1m	1m	1m
szerokość [mm]	12,7				6	25	50	300-305	10	12,7				25	50	100	150	300-305	600-625	~1000	150	250-300	~300	~300	~300	~300
0,230												x				x										
0,240												x				x		x								
0,250	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
0,260												x				x		x								
0,270												x				x		x								
0,280												x				x		x								
0,290												x				x		x								
0,300	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
0,350	x	x	x	x			x	x				x				x		x								
0,400	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x				
0,450	x	x	x	x			x	x				x				x		x								
0,500	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
0,550	x	x	x	x												x										
0,600	x	x	x	x		x	x	x	x			x		x	x	x	x	x			x					
0,650	x	x	x	x												x		x								
0,700	x	x	x	x		x	x	x	x			x		x	x	x	x	x			x					
0,750	x	x	x	x				x								x										
0,800	x	x	x	x		x	x	x	x			x		x	x	x	x	x			x	x				
0,850	x	x	x	x												x										
0,900	x	x	x	x		x	x	x	x			x		x	x	x	x	x			x					
0,950	x	x	x	x												x										
1,000	x	x	x	x		x	x	x	x			x		x	x	x	x	x			x					
1,100	x	x	x	x																						
1,200	x	x	x	x																						
1,300	x	x	x	x																						
1,400	x	x	x	x																						
1,500	x	x	x	x																						
1,600	x	x	x	x																						
1,700	x	x	x	x																						
1,800	x	x	x	x																						
1,900	x	x	x	x																						
2,000	x	x	x	x																						